

株式会社〇〇〇〇 御中

株式会社〇〇〇〇石綿事前調査  
結果報告書

〇〇〇〇年〇月  
株式会社 野田市電子

# 調査結果報告書

報告書番号 ○○○○○○

○○○○年○月○日

株式会社○○○○ 御中

住 所 (所在地)  
熊本県熊本市中央区世安二丁目 1 番 16 号  
会社名  
株式会社 野田市電子  
代表取締役 野田 珠実  
電 話/F A X  
(096) 322-0167/ (096) 352-6003

株式会社○○○○における、石綿含有の可能性のある建材についての現地調査実施結果を以下の通りご報告致します。

業 務 の 名 称	株式会社○○○○石綿事前調査
業 務 着 手 年 月 日	○○○○年○月○日
業 務 完 了 年 月 日	○○○○年○月○日
現 地 調 査 者	株式会社野田市電子 環境分析事業部 ○○ ○○ (建築物石綿含有建材調査者 証明書番号:○○○○○○○○○) 講習受講機関:○○○○○○○○○○○○○○○○

調 査 結 果	当該建物において石綿含有の可能性のある建材についての目視調査を実施した結果、計 10 種類の石綿含有の可能性のある建材が確認されました。 ※詳細は別紙、『調査結果詳細表』、『現地状況写真』にて記載致します。 また、『調査者資格証(写)』を添付致します。
---------	--

# 調查結果詳細表

### 調査結果詳細表

【対象物件】	施設名	株式会社〇〇〇〇
	所在地	熊本県熊本市中央区〇〇町〇丁目〇番〇号
	参考資料	図面・仕上表等
	調査者	株式会社野田市電子 〇〇 〇〇 建築物石綿含有建材調査者(証明書番号:〇〇〇〇〇〇〇〇)

※レベルは含有があった場合の飛散レベルです

階	部屋名	部位	材料名	石綿の有無	レベル	備考(判断理由等)
1階	事務所	天井	化粧石膏ボード	無	—	メーカー発行証明書より判断 (品番:〇〇〇〇〇〇)
		天井裏	吹付け材	不明	1	
		壁	石膏ボード	不明	3	
		巾木	ソフト巾木	不明	3	
		床	Pタイル	不明	3	
1階	応接室	天井	岩綿吸音板	不明	3	
		壁	石膏ボード	不明	3	
		巾木	ソフト巾木	不明	3	
		床	カーペット	無	—	目視により判断
1階	休憩室	天井	木製板	無	—	目視により判断
		壁	石膏ボード	不明	3	
		床	畳	無	—	目視により判断
2階	トイレ	天井	ケイ酸カルシウム板	不明	3	
		壁	コンクリート	無	—	目視により判断
		腰壁	タイル	不明	3	
		床	長尺シート	不明	3	
2階	機械室	天井	木毛セメント板	不明	3	
		壁	コンクリート	無	—	目視により判断
		床	コンクリート	無	—	目視により判断
		配管	保温材	不明	2	

# 現地状況写真

現地状況写真

写真	写真
1階 事務所	1階 事務所 天井裏

写真	写真
1階 応接室	1階 休憩室

写真	写真
2階 トイレ	2階 機械室

## 調査者資格証(写)

※調査を行った調査者の資格証(写)が添付されます